رقم ٣_0/101

معية المهندسين الملكة المصرية

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة - تاسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصيفات القياسية المصرية

موال البناء

الاجيار

طبعت بالقاهرة مطابع سكك قد يروتلغرافات وتليفونات المحكومة المصرية مطابع سكك قد يروتلغرافات وتليفونات المحكومة المصرية

ESEN-CPS-BK-0000000379-ESE

00426457

وقع ۳_0/۱۹۱۱

جمعية المهندسين الملسكة المصرية

٢٨ شارع الملكة بالقاهرة - تاست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصـــفات القياســـية المصرية

موان البناء

الرجيار

طبعت بالقاهرة بمطائ سكك قديد وتلغرافات وتليفونات المحكوشة المصرية سنة ١٩٥٢

ونهرس

سعيمه الباب الأول: أجيار هوائية (التعريف) اشتراطات التوريد والاختبار والخواص الفنية ٢ و ٤ أجيار مائية (التعريف) الباب الثاني: طرق اختبار المواد اللاحمة : الأجيــار .. تعومة الطحن والنـاتج ثبات الحجم الحجم الاختبار بالماء الساخن تجربة لوشاتيلييه الشيك المقاومة الميكانيكية عمل وحفظ القوالب المنشورية الشكل الباب الثالث: التعبئــة والوزن جـدول « ۱ »

جمعية الهندسين الملكية المصرية لجنة مواصفات مواد البناء

مواصفات الأجيار

الباب الأول

التعريف والاشتراطات المطلوبة في التوريد والاختبار والحواص الفنية للمواد اللاحمة في المون

١ -- أميار هوائه: (غير هيدروليكية)
 ١ (الف) التعريف

ا ــ الأجيار الهوائية (الدسة وغير الدسة) هي ما تنتج من تكليس الأحجار الجيرية بالتسخين عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة تزججها ثم تحويلها المي مسحوق بواسطة الاطفاء بالماء ٠

الم المحيار الدسمة من تكليس الأحجار الجيرية بالحرق ، ويجب أن تحتوي على أكثر من • ٩ / أكسيد كلسيوم «كا ا» و تتفكك أي تزداد حجماً بعد اطفائها بالماء أو ببخار الماء مولدة حرارة ، و تؤول الى مسحوق دقيقي شهيدرات كلسيوم حكا (ايد) ، »

" - يتحول الجير الحي - أكسيد كلسيوم «كا ا» أثناء الاطفاء أولا الى ميدرات كلسيوم «كا (ايد) » على شكل مسحوق مولدة كثيرا من الحرارة مصحوبة بزيادة في الحجم للتفكك ، واذا استمر رش الماء فان الناتج يكون عجينة لينة ناعمة (طريقة الاطفاء الرطب) ، وتتحول أخيرا الى جير «لباني» .

ع - تتجمه مونة الجير الهوائي نتيجة لجفاف جزئي ، ثم تتجمد ببط، من الخارج الى الداخل بامتصاصها حامض كربونيك من الهوا، • وتتفتت مونة الجير الهوائي اذا ما عرضت لتأثير رطوبة قوية أو غمرت بالماء •

تصلح الأجيار الهوائية لتحضير مونة الطلاء ومون البناء الاعتيادية ،
 و تستعمل أيضا في تركيب المون ذات الخامات المائية .

(ب) اشتراطات التوريد والاختبار والخواص الفنية

يبب استكمأل الشروط الآتية:

البيريده ، عبب أن بكون الجير الحي مطفئاً قبل الاستعال بمدة كافية لتبريده ، وأن تتوافر فيه صفات التجانس والاندماج والليونة ، وأن ينخل قبـــل الاستعال في منخل فنحة عيونه من / 1-٢ ملليمتر ،

يجب أن يكون الجير ثابتا في الحجم .

٧ - تختلف كنافة الجير الدسم «هيدرات كلسبوم» ـ من ١٧٠٠ الى ٢٠٤٥
 ٢٠٤٥ ووزن وحدة الأحجام من المادة وهي غير مضغوطة من ١٠٠٠ الي ٢٠٤٥
 كجم للديسيمتر المكعب ٠

الجير على المنخل القياسي البريطاني رقم ١٥٠ بينب أن
 العدي ٥ / من الوزن ٠

9. — اذا صنعت طویبات منشوریة الشکل مقاساتها کا × کا × ۱ سم می مونة (۱ جیر : ۳ رمل بالوزن) قابلة للتشکیل باضافة من ۱۱ – ۱۱ / منوزنها ماء و تجمدت فی هواء درجة رطوبته النسبیة أکثر من ۷۰ / وحرارته ۱۰ مئویة فیجب أن تکون قوة مقاومتها المیکانیکیة بعد ۲۸ یوما کالا تی :

ا ــ تسمى زيادة الحجم الا تية من اطفاء الجير (بسبب التفكك) بالناتج،
 و يصل هذا عادة الى :

الحجم الأصلي للأجيار غير الدسمة الأصلي للأجيار غير الدسمة المحجم الأصلي للأجيار الدسمة المحجم الأصلي للأجيار الدسمة المحجم الأصلي للأجيار الدسمة المحجم المحجم الأصلي للأجيار الدسمة المحجم المحم المحجم المحم المحجم المحجم المحجم المحم المحجم المحجم المحجم المحجم المحم المحم

۲ - أحبار مائية (هيدروليكية)
 (الف) التعريف

ا ـ الأجيار المائية هي ما تنتج من تكليس الأحجار الطفلية أو الرملية (السيليسية) عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة تزججها واطفائها بالماء أو ببخار الماء وطحنها بعد ذلك حتى تصير مسحوقا دقيقيا .

المحروقة على الحير الحي باطفاء المواد المكلسة (المحروقة) الى هيدزات كلسيوم مسحوقة ، ويجب أن تكون الأجيار المائية بعد الاطفاء على شكل دفيق ، وتطحن اذا لزم الأمر ، ويكون مقدار العناصر المائية وفقا لحالة المادة الحام الكيميائية والطبيعية ودرجة احزارة الحريق ،

(ت) اشتراطات خاصة بالتوريد والاختبار والخواص الفنية

يجب استكمال الشروط الآتية:

" _ يكون لون الجير المائي أصفراً قاتماً ضاربا الى اللسون الرمادي أو الأحسر البني ، ومن خواصه التجمد في الهواء و تحت الماء بدون تغيير في الحجم ، و يجب أن يتحمل تجربة «لوشا تيلييه» للثبات بحيث لا تتعدي زيادة البعد بين نها يتي المؤشرين عن • ا ملليمترات .

کے تکون مدد الشك عند درجة حرارة ۱۰° مئویة كالآتي :

الشك الابتدائي : غير ملحوظ قبل ساعتين

الشك النهائي : غير ملحوظ قبل ١٥ ساعة

ويجوز أن تكون نهاية الثك قبل ذلك حسب تأثير التركيب الكيميائي للجير

اذاصنعت طوییات منشوریة الشکل مقاساتها کا × کا ۲۱ سم ووزن
 کل منها ۵۵۵ جراما من مو نة (۱ جیر : ۳ رمل بالوزن) قابلة للتشکیل و تجمدت
 تحت ماء درجة حرارته ۱۵ مئویة فیجب آن تکون قوة مقاومتها المیکانیکیة بعد مضی ۲۸ یوما کالا تی :

مقاومة الا تعناء ۸ كبوم/سم٬ مقاومة الا تعناء ه كبوم/سم٬ مقاومة الضغط ه ۲ كجم/مم٬ المسموح : + + 1./

وتعسب أضافة الماء بواسطة المعادلة الآتية :

ما ، / = " + ٥ ر ١ (ن = النسبة المتوية لماء الخلط في السبيلة العيارية)

آ _ يجوز استعال الجير المائي في المباني المعرضة للهواء أو الماء بحيث لا تتعرض في بدء تجمدها الى جهد عال أو للصقيع ، وفي المنشات المائية لا يجب استعال الجير المائي الا اذا كان تعرضه لتأثير المياه مسبوقا بتجمده لمدة كافية في الهوا.

٧ ــ متوسط الكثافة ٠٧ر٢ ووزن وحدة الأحجام من المادة وهي غير مضغوطة هو ٠٩ر٠ كجم للديسيمتر المكعب ٠

۸ ــ قد يصل مقدار الفقد بالحريق والمواد التي لا تذوب الى ۲۰٪/ من الوزن ٠

٧٥ يجوز أن يكون المتخلف على المنخل القياسي البريطاني رقم ٥٧
 أكثر من ٦٠/٠ من الورن.

• أ ـ تتميز الأجيار المائية العالية عن الأجيار المائية الاعتيادية بطبيعة المواد الحام وبزيادة المقاومات الميكانيكية .

الـــ مقاومات المونة العيارية في الأجيار المائية العاليــة مقــدرة كـــا في الأجيار المائية العاليــة مقــدرة كـــا في الأجيار الهوائية (ينظر بنده) تصل في المتوسط بعد ٢٨ يوما الى القيم الا تية :

مقاومة الإنحناء ١٥ كجم/سم٬ مقاومة الضغط ٠٠ كجم/سم٬ المسموح : + ٠١./٠

الباب الثاني

طرق اختيار المواد اللاحمة: الاحيار

تفحص المواد المرسلة للاختبار عند توريدها :

يندكر في تقرير الاختبار مطابقة المواد للمواصفات أو عدم مطابقتها موضخا فيه الاشتراطات الاجبارية التي لم توف في المادة · مادة اللحام المخنبرة مطابقة للواصفات الصرية

مادة اللحام المختبرة غير مطابقة للمواصفات الصرية مثلا فيما يتعلق بنعومة الطحن

ويشمل فحص الخواص الفنية لمادة اللحام التي في جدول « أ » الذي يحــوي عمليات الاختبار العياري وينص على :

١ ـ الاشتراطات التي يجب أن توفي عند التوريد كما في «الف»

۲ ــ الاختبارات التكميلية وهي معلومات اضافية لازمة لتوجيه المهندس
 المختص لمعرفة صفات أخري مهمة للمادة ٠

(الف) نعومة الطحن والناتج

بعب أن تراعى نعومة الطحن الخاصة بأنواع الأجيار .

المتبقي (المتخاف) الذي يعبر به عادة عن نعومة الطحن في المادة يقدر بواسطة المنخل القياسي البريطاني رقم ٧٥

يؤخذ مقدار • • ا جرام من المادة لاختبار النخل ، ويجري الاختبار مرتين ولتقدير الناتح يحول الجير الحي الى مسحوق حتى يمكن نخله بالمنخل القياسي البريطائي رقم ٧٥ ، ثم يقدر وزن وحدة الأخجام من المادة غير مضغوطة ويطفأ الجير في جورة مبطنة ببلاطات حرارية ، يضاف الماء حتى يصير سطح الجير المطفأ لامعاً دهني النظر ، وبعد مضي ٢٤ ساعة يقدر وزن وحدة الأحجام من الجير المطفأ .

· والنَّسْبة بين وزن وحدة الأحجام من الجير المطفأ وبين وزن وحدة الأحجام من الجير الحي هي ما تمثل «الناتج» ·

(ب) ثبات الحجم

يجب أن تكون الأجيار ثابتة .

يجري اختبار ثبات الحجم في الأجيار بواسطة الماء الساخن الذي يحدد القابلية للتمدد .

(الف) الإختبار بالماء الساخن

تعمل كرات من مونة عيارية بحيث يكون قطر كل كرة من كم الى ٥ سم مدحى هذه الكرات على راحة اليد ، ولتحنب أي فقد سابق لأوانه من ماء الخلط وذلك بتأثير تيارات الهواء أو بفعل أشعة الشمس تحفظ هذه الكرات في وعاء أو في خزانة حيث تكون الرطوبة ٩٠/ ، وبعد ٧ أيام (٧ × ٢٤ ساعة) للأجيار الماثية ، وعلى العموم بعد انتهاء الشك تؤخذ الكرات وتوضع في حمام ماني في درجة الحرارة المعادة ، ويسخن الحمام تدريجيا حتى تصل درجة الحرارة الى ٥٠ مئوية مع مراعاة الوصول الى درجة الحرارة هذه في مدي ساعة واحدة ، وبعد ابقاء المحرات في الماء الساخن ثلاث ساعات ترفع من الماء وتفحص ، فاذا وجد بها تفتت وتشقق أو أنها أصبحت لينة أو هشة عرف انها تحوي كميات مضرة من مواد قابلة للتمدد،

الأجيار التي من هذا النوع يجب عدم استعالها في المشآت .

(ب) تجربة لوشاتيلييه:

توضع القوالب الاسطوانية ــ وهي قوالب مثقوقة ثنقا واحد رأسيا ــ فوق الواح من الزجاج، وتملأ تماما بمونة عيارية طازجة، بحيث لا ينفتح ثنق الاسطوانة

بأكثر من ملليمتر واحد أثناء الله (شكل ١و٢) ثم تغطى القوالمب بألواح أخرى من الزجاج وتوضع رأسا في ماء في درجة ٢٥ مئوية ثم تقاس مسافة الانفراج بين المؤشرين بدقة ويوضع ثقل خفيف فوق ألواح الزجاج مدة غير القوالب في الماء و بعد ٧ أيام (٧ × ٢٤ ساعة) يقاس انفراج المؤشرين وترفع القوالب من الماء و وفيل أن توضع القوالب في حمام مائي _ مع ملاحظة أن يكون اتجاه المؤشرين الى أعلى _ في درجة حرارة الهواء العادية تقاس مسافة الانسراج ، ثم يسخن الحمام تدريجيا حتى تصل حرارته الى ٥٠ مئوية ، ويجب أن يصل الى هذه الحرارة بعد ساعة ، و تبقى القوالب في هذه الحرارة لمدة ساعتين ثم ترفع القوالب من الماء و يقاس انهراج المؤشرين في الحال ٠

ومجموع زيادة المسافات بين المؤشرين مدة وجود القوالب في المـــاء ومدة وجودها في الحمام الساخن لا يجب أن يتعدي + 1 ملليمترات •

ويؤخذ المتوسط الحسابي لمسافات الانفراج لثلاث قوالب من العينة على الأقل.

(ج) الشاك

النواد اللاحمة المائيــة ــ الأجيار

تكون المواد اللاحمة المائية ذات ثك سريع أو ذات ثك بطيء ·

يكون الشك سريعا اذا تم في مدي ساعتين ، ويكون بطيئا اذا زاد الوقت عن ذلك ، ويقدر الشك بواسطة المونة العيارية ·

ولتقدير كمية الماء اللازمة لحلط المونة العيارية يستعمل جهاز «فيكات» ، وهو عبارة عن اسطوانة معدنية قطرها • 1 ملليمترات ووزنها مع حاملها • • ٣ جرام ، والقالب الذي توضع فيه المونة من الأبونيت أو من النحاس الأصفر ، وهو مخروطي المشكل والوتقاعه كم مم وقطره مم مع وموضوع فوق لوح من الزجاج •

تخاط المونة جيدا بواسطة مسطرين مدة دقيقة واحدة ، ثم يضياف الماء الكافي الى ووق جم من الأجيار المائية التي يراد اختبارها لتصبح قابلة للتشكيل ، ويمكن مل القالب بها دون هزه ، وبعد تسوية سطح العجيئة تدلي الاسطوانة باحتراس حتى تلامس السطح ، ثم تترك لتهوي مخترقة العجيئة ، واذا ما توقفت عند في مليمترات من قاع القالب اعتبر مقدار الماء اللازم للعجيئة عياريا .

ولتقدير مدة الشك يستعمل نفس الجهاز ، ولكن باستعال ا برة قياسية وزنهـــا مع حاملها + + ٣ جم وقطر قطاعها ١ ملليمتر مربع .

و يعرف «ا بتداء الثاك» بمدي الوقت المحسوب ابتداء من اضافة الماء الى وقت وقت وقت الأبرة على بعد كم ملليمترات من قاع القالب ·

ولتقدير زمن الشك النهائي يقلب القرص وتدلي الأبرة القياسة ببطء على سطحه الأعلى ، ويعتبر الشك نهائيا عند ما لا تنرك الأبرة أثرا على هذا السطح . والزمن اللازم لذلك محسوبا من ابتداء الحلط بالماء يسمى زمن الشك النهائي .

يتأثر وقت الشك بحوارتي الهواء وماء الخلط ، وللها يبعب اجواء الاختبارات في درجة حرارة بين ١٥ ـــ ٢٠ مئوية ، ويلاحظ دائما أن يكون مـــل، القوالب للتجارب قبل ابتداء الشك ،

(د) المقاومة الميكانيكية

المواد اللاحمة المسائية ــ الأجيسار

ا _ تحضير مونة عيارية :

أولا _ الرمل العياري : يجب أن يكون الرمل المستعمل نظيفا مغسولا مجففا ، وأن يمر من المنحل القياسي البريطاني رقم ١٨ ولا يزيد المتخلف منه على المنحل القياسي البريطاني وقم ٢٥ بأكثر من ١٠٠/ من وزنه وان تكون كثافته ٢٠٠٥ كجم/د يسمتر مكعب .

. نانياً ـ كمية الماء العيارية للخلط: تكون المونة العيارية قابلة للتشكيل. و تعمل المونة من جزء من مادة الجير وثلاثة أجزاء من الرمل العيساري بالوزن، ويضاف الى ذلك الماء بنسبة ن + ٥٠٣٠/

' ثالثاً _ المونة العيارية :

تخلط و تعجن كمية المونة العيارية اللازمة لعمل ٣ قوالب منشورية الشكل

يتخلط الجير والرمل مدة دقيقة ثم يضاف اليهما الماء ويخلط الجميع مدة دقيقتين

٢ _ عمل وحفظ القوالب المنشورية الشكل:

أولا ــ تعمل قطع الاختبارات في قوالب من الحديد لكل قالب ٣ أو ٦ أقسام يمكن فكها بسهولة (شكل ٤ وه) ، ولتجنب التصاق المونة بالقالب يزيت عذا قبل تركيبه .

ولعمل كل قطعة اختبار توزن كمية محدودة من المونة ، كما يلاحظ فيما بعد، ثم تدك على ثلاث طبقات بواسطة مدقة من النحاس وزنها كيلوجرام ومساحة قاعدتها ٥ر٣ × ٥ر٣ سم ، بحيث يملاً قسم القالب بالموتة ويزيد عند الحوافي قليلا ، ثم تسطح المونة بواسطة مسطرة من الحديد وتضغط بخفة ، هذا مع العلم بأنه لا يجب أن تخرج كمية كبيرة من الماء عند قاعدة القالب أثناء عملية الدك ، ولكن يجوز أن تظهر بضع قطرات من الماء تتشربها المونة بعد قليل من الوقت ،

ثانياً _ حفظ قطع الاختبارات: تبقى قطع الاختبارات مدة من ١٩ الى ٢٤ ساعة في القالب المعدني ، الذي يجب أن يوضع في مكان تكون رطوبته النسبية • ٩٠/، ، ثم تفك من القوالب ، وتوضع فوق ألواح من الحديد وتحفظ في مكانها الرطب الى نهاية المدة (٧ × ٢٤ ساعة) من ابتداء عمل الحلطة ، ثم تغمر قطع الاختبار في ماء درجة حرارته من ١٥ـ٠٠٠ متوية ، وترفع رأسا لتختبر بعد ٢٨ يوماً ،

تسجيل الوزن لكل قطعة اختبار قبل اجراء تجربة المقاومة يساعد على ملاحظة مقدار الدقة في صنع قطع الاختبار ·

ثالثاً ـ اجـراء تجارب المقاومة : لتجـربة الانحناء يستعمل جهـاز « ميكايلس » Michaelis أو أي جهـاز آخـر على أن يكون تحمـيل قطـع الاختبار بحيث يكون سطح الدك جانبيا ، وأن يكون سطحا الارتكاز مستديرين ، والمسافة بينهما • 1 سم ، وأن يكون محور التحميل مستديراً أيضاً ، وفي نصف المسافة بين نقطتي الارتكاز ، و نحسب مقاومة الانحناء وفقا للمعادلة :

مقاومة الانحناء $=\frac{7}{18} \times \frac{1 \cdot \times 1}{3} \times \frac{7}{18} = 377$ ر مسل الکسر رکجم/سم۲)

و بعد اختبار الانحناء يوضع قسما قطعة الاختبار بعد كسرها الواحد بعمد الآخر تحت آلة ضغط بين لوحين من الصلب مقاس كل منهما كم × كم سم ، بحيث يكون جهد الضغط واقعاً عموديا على طبقات الدك .

تكون المدة لكل من اختباري الضغط والانحناء + ٣ ثانية تقريبا .

ويحسب التقدير النهائي بأخذ متوسط كل من الثلاث نتائج لتجارب الانحناء والثلاث نتائج لتجارب الفخط والثلاث نتائج لتجارب الضغط والثلاث نتائج لتجارب الضغط والثلاث نتائج لتجارب الضغط والثلاث المنافع المنا

تقدير المقاومة المكانيكية للاجيار الهوائية

يعمل تقدير المقاومة الميكانيكية للأجيار الهوائية على قطع اختبار منشورية الشكل مقاساتها \$ × \$ × 1 1 سم، ويجري الاختباد بنفس الطريقة المتبعة في المواد اللاحمة المائية .

ولعمل قطع الاختبار تستعمل مو نة مكو نة من جزء من الجير المطفأ و ثلاث اجزاء من الرمل بالوزن ، ويكون الرمل مدرجا كالرمل العياري كما تقدم ·

تخلط المواد على الجاف مدة دقيقة ، ثم يضاف الماء اللازم للخلطة للحصول على عجينة قابلة للتشكيل ، و تكون اضافة الماء بنسبة من 11-11./ من الوزن الكلي للمواد الجافة .

تحفظ قطع الاختباد في هواء رطب (الرطوبة النسبية ٧٠./ والحوادة من ٥١-١٠٠ مئوية) .

الباب الثالث

(الف) التعبئة والوزن

ا ــ يجب أن يكون الوزن القائم للأجيار المعبأة في شيكارات ٥٠ كجم لكل شيكارة ، وإذا كانت العبوة ــ لأمر ما ــ مختلفة عن ذلك ، فيجب ذكر الوزن القائم موضحا عليها: م

التلف بمقدار ٢./ أن يكون هناك ثمة محل للشكوي الا اذا تعدي النقص أو التلف بمقدار ٢./

البسجلة ، وكذلك ماركته البسجلة ، وكذلك ماركته البسجلة ، وأن يكون اسم المادة ظاهراً واضعاً ،

(ب) طريقة أخذ العينات

يجب أن تجري تجارب الاختبار على الأجيار بعد استلامها في الخال ، وان تعذر ذلك ففي مدي ٢٨ يوما ، ويجب أن تبقى المواد خلال ذلك محفوظة في مكان جاف، كما يخطر معمل التجارب بالعلومات الضرورية الحاصة بطبيعة ومصدر الأجيار.

ويجب أن تكون العينات المرسلة للاختبار موردة في عبـوة المصنع الأصليـة (الـشيكارة أو الكيس) ، وتكون الشيكارات التي من الورق موضوعة في شيكارة من الحيش .

وفد يسمح بارسال عينات وزن ٣ كجم على الأقل في علب معدنية مقفولة قفلا جيدا ، وفي هذه الحالة يكون أخذ العينة بعضور الطرفين ، أو بمندوب عن كل منهما، ويعمل محضر رسمي لذلك ، ويراعى عند أخذ العينات أخذها باجزاء متساوية من جوانب ومن وسط الشيكارة .

جدول « ۱ » (الف) التجارب التي يجب عملها على الاعجار

		الأجيسار الهوائية :
٢ لبات الحجم		١ تقدير المواد الغرية الطبيعية
		الأجيار المائية:
ع ــ تجرية الشك	l	١ ثبات الحجم
 ه المقاومة الميكانيكية 		٧ - تجرية الأحتباء بالماء الساخن
		۳ « لوشاتيلييه


(ب) تجارب تكميلية

الأجيار الهاواتية:

۱ — النعومة الكثافة الظاهرة ٥ — الكثافة الظاهرة ٣ — اللون النوعي ٣ — اللون النوعي ٣ — اللون النوعي ٣ — اللون

الأجيار المائية :


۱ — تقدیر المواد غیر الدائیة
 ۲ — « الفقد بالحرارة
 ۳ — اللون




شبكل (١) : جهاز لوشاتيلييه لتجربة الماء الساخن




شکل (۲) جهاز لوشاتیلییسه



قوالب معدنية ومقاساتهما



مشكل (٤) قالب لعمل ستة قطع الحتبار وأدواته



شکل (۵) جهساز میکایلس

17XX10-1904-1771-2015

17XA10-1904-1771-2015